

УДК 621.774.37

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДВУХУГЛОВОЙ ГИБКИ В ШТАМПЕ С УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ

© 2016 И.П. Попов, Е.С. Нестеренко, А.О. Кузин

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Статья поступила в редакцию 25.04.2016

В данной работе предложена новая схема процесса двухугловой гибки в штампе с упругой планкой, проведен анализ ее напряженно-деформированного состояния в DEFORM-2D.

Ключевые слова: двухугловая гибка; упругие свойства; деформация; напряжение; форма пуансона; упругая планка; упругое пружинение; ширина планки.

Гибка листового металла осуществляется в результате упругопластической деформации, протекающей различно с каждой из сторон изгибаляемой заготовки [1].

Слои металла внутри угла изгиба (со стороны пуансона) сжимаются и укорачиваются в продольном и растягиваются в поперечном направлении. Наружные слои (со стороны матрицы) растягиваются и удлиняются в продольном и сжимаются в поперечном направлении. Между удлиненными и укороченными слоями (волокнами) находится нейтральный слой, длина которого равна первоначальной длине заготовки. При гибке узких полос происходит сильноеискажение поперечного сечения, заключающееся в уменьшении толщины в месте изгиба, уширении внутри угла с образованием поперечной кривизны и сужении с наружной стороны (рис. 1).

В результате утонения материала и искажения формы поперечного сечения нейтральный слой в месте изгиба не проходит посередине сечения, а смещается в сторону малого радиуса. При гибке широких полос и листов также происходит утонение материала, но почти без искажения поперечного сечения, так как деформации в поперечном направлении противодействует сопротивление материала большой ширины. Лишь по краям широких полос происходит деформация, аналогичная поперечной деформации узких полос.

В большинстве случаев гибка происходит при большой величине деформаций, когда в металле кроме продольных растягивающих и сжимающих напряженки образуются радиальные напряжения сжатия, которые возникают в результате давления крайних слоев металла на внутренние и достигают наибольшей величины у нейтрального слоя.

Попов Игорь Петрович, доктор технических наук, профессор. E-Mail: igr.popov@mail.ru
 Нестеренко Елена Сергеевна, кандидат технических наук, доцент. E-Mail: nesterenko77@mail.ru
 Кузин Александр Олегович, аспирант.
 E-Mail: mrfry@mail.ru

На рис. 2 приведены схемы напряженно-деформированного состояния при изгибе. При изгибе узких заготовок (рис. 2, а) деформированное состояние – объемное, так как поперечное сечение образца деформируется во всех трех направлениях.

По мере увеличения ширины изгибаляемой заготовки поперечная деформация постепенно уменьшается и становится весьма малой в результате значительного сопротивления, оказываемого большой шириной заготовки (рис. 2, б).

С целью упрощения при изгибе широких заготовок деформацией боковых поверхностей можно пренебречь и рассматривать деформацию всего сечения как деформацию сдвига.

Как известно, в процессе при двухугловой гибке возникает упругое пружинение [1]. Формула для приближённого определения упругого пружинения (П-образная гибка) [1]:

$$\operatorname{tg}\beta = 0,375 \cdot \frac{l_1}{kS} \cdot \frac{\sigma_m}{E}, \quad (1)$$

где β – угол пружинения;

$k = 1 - x$ – коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя в зависимости от r/S ;

$$l_1 = r_m + r_n + 1,25S \text{ – плечо гибки, мм;}$$

σ_m – предел текучести, МПа;

E – модуль упругости, МПа.

На кафедре обработки металлов давлением Самарского национального исследовательского университета ведется работа по исследованию упругих свойств штамповой оснастки, в частности, процесса гибки листового материала [2].

В результате работы была разработана модель штампа с упругой планкой, которая позволяет сделать процесс двухугловой гибки более технологически и экономически выгодным. Данный штамп предназначен для угла гиба 90° и $90^\circ - \beta$ и не учитывает утонение штампируемой заготовки в зоне гиба. Схема процесса представлена на рис. 3.

В начале процесса заготовка 3 фиксируется на матрице 5 и выталкивателе 4, который находится в верхнем положении. При движении пуансона 1




Рис. 1. Схема процессагибы




Рис. 2. Схемы напряженно-деформированного состояния при изгибе:
 σ — напряжение; ε — деформации

вниз выталкиватель 4 опускается, упругая планка 2 начинает прижимать вертикальные полки заготовки 3 к пuhanсону 1, создавая дополнительную нагрузку на заготовку 3. При обратном ходе выталкиватель 4 выводит заготовку из матрицы 5, при этом упругая планка 2 на протяжении всего процесса прижимает заготовку 3 к пuhanсону 1. После окончания процесса заготовку 3 снимают с пuhanсона 1 пинцетом.

Применение данного способа позволит: использовать упругие свойства штамповой оснастки, повысить качество детали, снизить упругое пружинение за счет формы упругой планки и

формы пuhanсона, исключить из технологического процесса операции калибровки.

Для подтверждения был смоделирован процесс деформации упругой планки и процесс двухугловой гибы с использованием упругой планки в программном комплексе DEFORM-2D. На рис. 4 указана геометрия объектов при моделировании процесса двухугловой гибы с использованием упругой планки.

Моделирование проводилось для процесса деформации прямого и обратного хода. Анализ результатов проводился в постпроцессоре программного комплекса. Для оценки условий




Рис. 3. Схема процесса двухугловой гибки с использованием упругой планки (слева окончание процесса, справа начало процесса): 1 – пuhanсон; 2 – упругая планка; 3 – заготовка; 4 – выталкиватель; 5 – матрица; h – высота планки; b – ширина планки; R – радиусгиба; S – толщина заготовки; d – длина заготовки; h_1 – высота пuhanсона; a – ширина выталкивателя.

процесса рассматривались поля распределений напряжений и деформаций по объёму планки в момент начала деформации, в середине процесса деформации и по окончании деформации.

В результате для заготовки толщиной $s=1\text{мм}$ было получено, что максимальные напряжения в начале деформации равны $0,375 \text{ МПа}$ (для $s=6\text{мм}$, $\sigma_{\max}=0,519 \text{ МПа}$), они возникают в месте контакта заготовки с пuhanсоном, упругой планки с выталкивателем и упругой планки с матрицей. Значительных пластических деформаций ещё не возникает, однако в заготовке в месте контакта с пuhanсоном степень пластической деформации достигает 36% для $s=1\text{мм}$ и $22,4\%$ для $s=6\text{мм}$. В середине процесса деформации максимальные напряжения возникают в большем объёме заготовки и упругой планки, а именно в местах контакта заготовки и упругой планки, а также в месте контакта упругой планки и матрицы равны: для $s=1\text{мм}$, $\sigma_{\max}=0,375 \text{ МПа}$; для $s=6\text{мм}$ $\sigma_{\max}=0,519 \text{ МПа}$. Максимальные значения пластических деформаций при этом наблюдаются в месте скругления заготовки (контактная поверхность «заготовка- пuhanсон»), их уровень достигает 36% для $s=1\text{мм}$ и $67,3\%$ для $s=6\text{мм}$, а также в месте контакта заготовки с упругой планкой и на внешнем радиусе скругления: 24% для $s=1\text{мм}$; $44,9\%$ для $s=6\text{мм}$. По окончании прямого хода пuhanсона максимальные напряжения в упругой планке наблюдаются по сечению упругой планки на уровне

контакта матрицы и выталкивателя и равны: для $s=1\text{мм}$, $\sigma_{\max}=0,748 \text{ МПа}$; для $s=6\text{мм}$, $\sigma_{\max}=1,12 \text{ МПа}$. В основном же уровень напряжений в этой области составляет $0,249 \text{ МПа}$ для $s=1\text{мм}$ и $0,749 \text{ МПа}$ для $s=6\text{мм}$. Таким образом, пластические деформации в планке не возникают, в заготовке же на данном этапе максимальное значение пластической деформации достигает 36% для $s=1\text{мм}$ и $67,3\%$ для $s=6\text{мм}$ (в области внутреннего радиуса скругления). На рис. 5 показаны поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объёму заготовки и планки в момент начала, середины и по окончанию деформации при прямом ходе.

При начале обратного хода деформации в упругой планке не возникают. По окончании обратного хода пuhanсона, то есть после снятия нагрузки напряжения, как и пластические деформации, в планке отсутствуют. В заготовке деформации составляют $39,7\%$ для $s=1\text{мм}$ и $67,3\%$ для $s=6\text{мм}$. На рисунке 6 показаны поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объёму заготовки и планки в начале, середине и по окончанию деформации при обратном ходе.

Таким образом, напряжения, возникающие в планке и заготовке, имеют допустимый уровень для материалов, из которых они изготовлены. Пластическая деформация активно проходит в заготовке, в планке же она отсутствует (что подтверждает её упругую модель).

Step -1




Рис. 4. Геометрия объектов при моделировании процесса двухугловой гибки с использованием упругой планки




Рис. 5. Поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объему заготовки и планки в начале, середине и по окончании деформации

Результаты замера толщины заготовки в конце прямого хода, показали, что толщина постоянна ($S_1=1$ мм и $S_2=6$ мм) и равна начальной, кроме места перегиба, где наблюдается небольшое утонение за счет пластической деформации (0,98 мм и 5,89 мм).

Также был проведен анализ напряжения по ширине планки в месте максимального изгиба упругой планки и анализ напряжения на поверхности планки по длине образующей.

Рис. 5 показывает, что максимальные на-




Рис. 6. Поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объёму заготовки и планки в начале, середине и по окончании деформации при обратном ходе

прожжения возникают в точках соприкосновения планки с заготовкой и матрицы с планкой и не превышают предела текучести $\sigma_i = 0,4 \text{ MPa} \ll \sigma_t = 460 \text{ MPa}$ - для стали 45, $\sigma_i = 0,56 \text{ MPa} \ll \sigma_m = 460 \text{ MPa}$ для стали 45.

Из рис. 5 видно, что распределение имеет максимальное значение в месте изгиба планки и не превышает предел текучести $\sigma_i = 0,56 \text{ МПа}$ $\ll \sigma_m = 460 \text{ МПа}$ – для стали 45, $\sigma_i = 0,58 \text{ МПа}$ $\ll \sigma_m = 460 \text{ МПа}$ – для стали 45.

Штамповую оснастку целесообразно изготавливать из инструментальных сталей, предназначенных для штампов холодной штамповки. Размеры пуансона и матрицы соответствуют размерам детали. Пуансон корректируется в зависимости от геометрических параметров детали, угла пружинения, минимального радиуса гибки и материала заготовки.

Таким образом при моделирование процесса были рассчитаны напряжения и деформации, которые показали, что упругая планка пластиически не деформируется. Разработанная модель штамповой оснастки с упругой планкой показала перспективность технологического процесса и рекомендована к внедрению в производство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. 6 изд. Л.: Машиностроение. Ленингр. отдние, 1979. 520 с.
2. Попов И.П., Нестеренко Е.С., Кузин А.О. Исследование упругих свойств штамповой оснастки при операции двухугловой гибки в штампе с упругой планкой // Заготовительные производства в машиностроении. 2013. №4, 2013. С. 20-23.
3. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением: учебник для вузов. 4-е изд., переработ. и доп. М.: Машиностроение, 1977. 423 с.
4. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев. Киев: Наукова думка 1988. 2-е изд. 736 с.
5. Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1986. 544с.

PROBE OF STRAINS AND THE VOLTAGES ARISING AT TWO-ANGLE BENDING IN A DIE WITH ELASTIC PLATE

© 2016 I.P. Popov, E.S. Nesterenko, A.O. Kuzin

Samara National Research University named after Academician S.P. Korolyov

In the current work the scheme of two-angle bending in a die with elastic plate is proposed, results of elastic stringiness angle simulation in software DEFFORM-2D are analyzed.

Keywords: two-angle bending, elastic properties, punch shape, an elastic plate, elastic stringiness, width of plate.

Igor Popov, Doctor of Technics, Professor.

E-Mail: igr_popov@mail.ru

Elena Nesterenko, Candidate of Technics, Associate Professor.

E-Mail: nesteren-ko77@mail.ru

Alexander Kuzin, Graduate Student. E-Mail: mrfry@mail.ru