

УДК 621.7

## РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 3Д ПЕЧАТИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ МКА НК

© 2023 Д.В. Антипов<sup>1</sup>, М.А. Михеев<sup>1</sup>, В.И. Панин<sup>1</sup>, В.В. Жуков<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,  
г. Самара, Россия

<sup>2</sup> Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО «Прогресс»), г. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 19.06.2023

В данной статье проводятся исследования, разрабатывается технологический процесс, включающий выбор материала, выбор оборудования для производства корпусных деталей МКА НК методом аддитивного производства для дальнейшей роботизированной сборки.

**Ключевые слова:** сборочное производство, манипуляторы, аддитивное производство, серийное производство, высокоточное производство, малые космические аппараты (МКА).

DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-4-110-113

EDN: QRSBIV

Типовой малый космический аппарат (МКА) в своем представлении состоит из корпуса, который отвечает габаритам нано-класса (НК). В корпус вставляются платы разного назначения, в зависимости от задач, поставленных перед ним. Платы устанавливаются с помощью штепсельного разъема, соединяясь последовательно, базируясь за корпус МКА. Далее платы закрываются от внешней среды с помощью крышки и винтов, образуя с корпусом разъемное соединение. Для решения ключевой задачи требуется автоматизация производства с помощью внедрения процесса роботизированной сборки и технологий аддитивного производства (3Д печати комплектующих спутника).

В разрабатываемом технологическом процессе производства корпусных деталей методом аддитивного производства требуется рассмотреть технологию, определить общие требования к материалу.

Рассмотрим перечень технологических операций типового аддитивного технологического процесса аддитивного производства корпусов МКА НК, который приведен в таблице 1.

На первом этапе технологического процесса стоит подготовить материал. Заключается это в сушке филаментов в сушильной камере. Так же материалы, полученные по товарным накладным должны иметь сертификаты соответствия.

Следующим этапом является подготовка и настройка оборудования, которая предполагает следующие операции:

Антипов Дмитрий Вячеславович, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении. E-mail: antipov.dv@ssau.ru

Михеев Михаил Александрович, аспирант.

Панин Вадим Игоревич, аспирант.

Жуков Виталий Владимирович, заместитель главного инженера, начальник испытательного центра РКЦ «Прогресс».

- проверку работы интерфейса управляющего блока 3D-принтера;
- проверку работы шаговых двигателей 3D-принтера;
- проверку работы концевых датчиков 3D-принтера;
- проверку работы температурных датчиков 3D-принтера;
- проверку работы нагревательных элементов 3D-принтера;
- проверку работы датчиков наличия филаментов 3D-принтера;
- проверку работы механизмов подачи филаментов 3D-принтера;
- калибровку (выравнивание) рабочего стола и экструзионных сопел FDM 3D-принтера;
- загрузку в FDM 3D-принтер калибровочных моделей образцов для оценки геометрических способностей FDM 3D-принтера;
- запуск печати для калибровки;
- ручное изъятие напечатанных образцов;
- измерение напечатанных образцов;
- по результатам измерения введение коррекции в программное обеспечение FDM 3D-принтера (при необходимости).

Выбрав шаг перемещения в ручном режиме (расстояние на которое переместится экструдер после однократного нажатия на стрелку ручного управления), вручную перемещайте стол в положение, в котором удобно размещать, и при необходимости фиксировать подложку на столе.


Установите подложку из поликарбоната (другого материала), совместимую с вакуумным столом Anyform 500 Pro.

Включите насос вакуумного стола.

Качественно зафиксированная подложка не должна смешаться, если пытаться её сдвинуть. Звук вакуумного всасывания едва различим. При не плотном прилегании подложки к столу различимо характерное шипение. При необхо-

**Таблица 1 – Перечень технологических операций типового процесса печати**

№	Технологические операции
1.	Подготовка материалов (филамента) для печати
2.	Подготовка и настройка оборудования
3.	Заправка в оборудование материалов (заправка филамента)
4.	Ввод параметров печати
5.	Запуск печати
6.	Печать
7.	Изъятие печатных образцов

**Рисунок 1 - Места фиксации подложки термостойкой клейкой лентой**

димости фиксацию подложки можно усилить термостойкой клейкой лентой, используя её по краям, с четырёх сторон (рис. 1). В случае искашивания ранее бывшей в употреблении подложки, её можно размягчить прогреванием в камере, что позволит ей выровняться, «присосавшись» к вакуумному столу.

В некоторых случаях, в соответствии с рекомендациями производителей выбранных материалов для печати, необходимо распылить или нанести кистью на подложку специальный клей-лак для 3D печати, или другой kleящий раствор для фиксации будущего изделия, до или после прогрева камеры, стола и подложки.

Далее технологический процесс предполагает заправку в оборудование материалов (заправка филамента). Нужно выбрать филаменты и заправить ими FDM 3D-принтер. При этом нужно переместить экструдер в положение, в котором хорошо видны сопла головок экструдера (зона ближе к двери). В режиме меню «Параметры печати» выбрать головку экструдера, в которую необходимо заправить филамент, и задать температуру в соответствии с техническими характеристиками выбранного филамента.

Четвёртым этапом является ввод параметров печати, который предполагает:

- полигонизация / триангуляция цифровых моделей корпусов и адаптеров рабочих плат МКА НК в САПР;
- загрузка фасеточных моделей в программу-слайсер;

- ориентация моделей на виртуальном рабочем столе FDM 3D-принтера;

- задание параметров филамента в программе-слайсер;

- выбор параметров «высота слоя» печати в программе-слайсер;

- выбор параметров «ширина линии» печати в программе-слайсер;

- выбор параметров «толщина стенки» в программе-слайсер;

- выбор параметров «дно/крышка» в программе-слайсер;

- выбор параметров «плотность заполнения» в программе-слайсер;

- выбор параметров «шаблон заполнения» в программе-слайсер;

- выбор параметра «температура сопла» в программе-слайсер;

- выбор параметра «температура рабочего стола» в программе-слайсер;

- выбор параметров «скорость печати» в программе-слайсер;

- выбор параметров «откат» в программе-слайсер;

- выбор параметров «режим комбинга» в программе-слайсер;

- выбор параметров «охлаждение» в программе-слайсер;

- выбор параметров «генерация поддержек» в программе-слайсер;

- выбор параметров «тип прилипания к столу» в программе-слайсер;

- нарезка на слои (слайсинг моделей) в программе-слайсер;

- предварительный просмотр (пошаговый контроль печати) в программе-слайсер;
- предварительный нагрев рабочей камеры;
- предварительный нагрев рабочего стола;
- предварительный нагрев сопел экструдера;

Температурные значения вводятся в соответствующие поля, в режиме меню «Параметры печати», после чего следует выждать достаточное время до достижения узлами заданных температур, и прогрева материала. На дисплее панели управления, в режиме меню выберите головку экструдера, в которую планируете осуществить загрузку филамента. Далее выбирается механизм подачи, соответствующий выбранной головке. На данном этапе можно скорректировать длину автоматически загруженного участка филамента но, т.к. эта настройка входит в ПНР необходимости в этом нет. Полная загрузка филамента в одну головку экструдера осуществляется только с одного механизма подачи. По окончании полной загрузки, некоторое количество филамента выделяется в расплавленном виде из сопла головки экструдера.

Следующие этапы предполагают запуск печати, отработка и извлечение готового изделия.

В результате отработки был выявлен самый оптимальный режим, который обеспечивает все необходимые требования по качеству изделия и имеет следующие параметры печати PEEK (ПЭЭК полиэфирэфиркетон) в промышленном 3D принтере:

- диаметр сопла=0,6 мм;
- высота слоя= 0,2 мм;
- температура нагрева сопла экструдера= от 450 до 490C;

- температура нагрева рабочего объема принтера=от 230 до 250C;

- скорость печати= 24мм/с.

Таким образом, в результате исследования был разработан типовой технологический процесс, включающий в себя рекомендации по выбору материала, оборудования. Так же был выявлен оптимальный режим печати.

Значимость результатов работы заключается в применении технологического процесса для автоматизации производства МКА НК, позволяющих снизить трудоёмкость, повысить производительность, качество выходной продукции и универсальность использования конструкторско-технологических решений под различные задачи заказчика.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юрченко, В.В. Анализ кинематических схем движения экструдера 3d-принтера / В.В. Юрченко, М.В. Кубриков // Актуальные проблемы авиации и космонавтики, 2017. – 207 с.
2. ГОСТ Р 57558 – 2017 - Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения.
3. ГОСТ Р 57586 – 2017 - Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Общие требования.
4. ГОСТ Р 57587 – 2017 - Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний.
5. ГОСТ Р 57588 – 2017 - Оборудование для аддитивных технологических процессов. Общие требования.
6. ГОСТ Р 57590 – 2017 - Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 3. Общие требования.

## DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR 3D PRINTING OF BODY PARTS OF A SMALL SPACE SCANIC NANO-CLASS VEHICLE

© 2023 D.V. Antipov<sup>1</sup>, M.A. Mikheev<sup>1</sup>, V.I. Panin<sup>1</sup>, V.V. Zhukov<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Samara National Research University named after Academician S.P. Korolyov, Samara, Russia

<sup>2</sup> Joint-Stock Company «Rocket and Space Center «Progress» (JSC «Progress»)

In this article, research is being carried out, a technological process is being developed, including the choice of material, the choice of equipment for the production of body parts for small spacecraft NC by the additive manufacturing method for further robotic assembly.

**Keywords:** assembly production, manipulators, additive manufacturing, serial production, high-precision production, small spacecraft (SSC).

DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-4-110-113

EDN: QRSBIV

## REFERENCES

1. Yurchenko, V.V. Analiz kinematiceskikh skhem dvizheniya ekstruda 3d-prинтера / V.V. YUrchenko, M.V. Kubrikov // Aktual'nye problemy aviacii i kosmonavtiki, 2017. – 207 s.
2. GOST R 57558 – 2017 - Additivnye tekhnologicheskie processy. Bazovye principy. Chast' 1. Terminy i opredeleniya.
3. GOST R 57586 – 2017 - Izdeliya, poluchennye

- metodom additivnyh tekhnologicheskikh processov. Obshchie trebovaniya.
4. GOST R 57587 – 2017 - Izdeliya, poluchennye metodom additivnyh tekhnologicheskikh processov. Metody kontrolya i ispytanij.
5. GOST R 57588 – 2017 - Oborudovanie dlya additivnyh tekhnologicheskikh processov. Obshchie trebovaniya.
6. GOST R 57590 – 2017 - Additivnye tekhnologicheskie processy. Bazovye principy. Chast' 3. Obshchie trebovaniya.

---

*Dmitry Antipov, Doctor of Technics, Associate Professor at  
the Department of Aircraft Production and Quality Control  
in Mechanical Engineering. E-mail: antipov.dv@ssau.ru*

*Mikhail Mikheev, Graduate Student.*

*Vadim Panin, Graduate Student.*

*Vytaly Zhukov, Deputy Chief Engineer, Head of the Testing  
Center of the Progress RCC.*