УДК 621.9.048.7

ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ НА ОСНОВУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

© 2012 А.В. Долговечный, Л.А. Демидова, Е.А. Морозов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Поступила в редакцию 11.03.2012

В статье рассмотрена возможность использования метода лазерной наплавки для улучшения поверхностных свойств металлов. Изучены закономерности формирования наплавленного слоя легированной стали Н13 на конструкционную углеродистую сталь 20 при различных технологических режимах наплавки. На основе проведенных экспериментов составлены таблицы со значениями пористости и высоты наплавленного слоя. Оценена степень влияния каждого из трех технологических параметров наплавки на измеряемые величины, сделаны выводы о наиболее оптимальном режиме наплавки для данного сочетания материалов.

Ключевые слова: *лазерная наплавка, режимы обработки, пористость, фазовые превращения, плотность мощности*

В машиностроении широко применяются углеродистые стали для изготовления деталей, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины. Для получения требуемых свойств деталей этого класса требуется проведение сложных технологических процессов, включающих весь цикл химико-технической обработки. Новые современные методы позволяют получить комплекс требуемых свойств за счет применения лазерной обработки [1]. Из множества всех видов лазерной обработки в данной работе использовался метод лазерной наплавки, все более широко применяющийся в настоящее время. При проведении лазерной наплавки можно добиться улучшения многих поверхностных свойств деталей. В основе этих процессов лежат структурные и фазовые изменения в металле, возникающие вследствие сверхвысоких скоростей нагрева и охлаждения поверхности обрабатываемой детали. При этом наплавленный слой существенно отличается от основного материала [2].

Цель работы: изучение формирования слоя наплавки легированной стали на конструкционную углеродистую сталь.

В экспериментах применялась сталь 20 в качестве подложки (основы) и порошок из стали Н13 в качестве наплавляемого материала (порошок сферический, размер гранул от 40 до 100 мкм). Химический состав используемых материалов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав сталей

| Мариа атали | Химический состав, % | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| Марка стали | С | Cr | V | Si | Mn | Mo | S | P |
| сталь 20 | 0,2 | 0,25 | - | 0,17 | 0,35 | - | >0,04 | >0,035 |
| порошок из стали H13 (аналог 4X5MФ1C) | 0,5 | 5,5 | 1,59 | 0,85 | 0,32 | 1,32 | ı | ı |

Типичная толщина наплавляемого за один проход слоя при лазерной наплавке составляет от 0,1 до 3 мм при средней мощности лазерных установок от 0,5 до 3 кВт [3]. В данной работе была исследована послойная лазерная наплавка из 6

Долговечный Алексей Валерьевич, ассистент кафедры «Конструирование машин и технология обработки материалов». E-mail: eternal85@bk.ru

Демидова Луиза Александровна, ведущий технолог кафедры «Конструирование машин и технология обработки материалов»

Морозов Евгений Александрович, ассистент кафедры «Конструирование машин и технология обработки материалов». E-mail: john_m@list.ru

6 слоев (в каждом слое по 10 дорожек) для получения общей высоты наплавки ~2 мм (с учетом

удаления части материала для получения необходимого размера и качества поверхностного слоя). По результатам исследования многослойной наплавки можно определить оптимальные режимы лазерной обработки – плотность мощности (Вт/см²), расход наплавляемого материала (г/мин) и скорость перемещения лазерной головки (дюйм/мин) для получения необходимой высоты наплавленного металла с учетом части высоты удаления поверхностного слоя, чтобы не выйти за пределы эксплуатационного слоя. Лазерную обработку проводили на установке LENS 850-R с лазером мощностью 1 кВт. Исследованные режимы лазерной наплавки представлены в таблице 2.

| | | | • | • | |
|------------|---|----|---|------------------|--|
| | Режимь | | | | |
| № эксп. | подача подачи порошка (г/мин) головки, дюйм/мин | | плотность мощности, x10 ⁶ Вт/см ² | Пористость, % | |
| 1 | 1,6 | 21 | 0,98 | 0,02 | |
| 2 | 1,6 | 21 | 1,24 | 0,09 | |
| 3 | 4,7 | 21 | 0,98 | 2,27 | |
| 4 | 4,7 | 21 | 1,24 | 1,37 | |
| 5 | 1,6 | 29 | 0,98 | 0,08 | |
| 6 | 1,6 | 29 | 1,24 | 0 | |
| 7 | 4,7 | 29 | 0,98 | 0,74 | |
| 8 | 4,7 | 29 | 1,24 | 0,40 | |
| 9 | 3,1 | 25 | 1,11 | 0,46 | |
| 10 | 3,1 | 25 | 1,27 | 0,72 | |
| 11 | 1,2 5 | 25 | 1,11 | 0,05 | |
| 12 | 5 | 25 | 1,11 | 1,14 | |
| 13 | 3,1 | 20 | 1,11 | 0,58 | |
| | 2.1 | 20 | 4 4 4 | 0.00 | |

1.11

Таблица 2. Режимы лазерной обработки и значения пористости

В данной работе исследовано 15 режимов обработки при различных плотностях мощности, скоростях перемещения лазерной головки и скоростях подачи порошкового материала. Исследование структуры легированного слоя, замер высот наплавки и глубины проплава проводили на металлографическом микроскопе «OLYMPUS» при различных увеличениях. Для исследования структуры наплавки проводили травление 45-50% раствором пикриновой кислоты в воде, нагретой до температуры 40-45°С в течении 20-25 секунд [4]. Схема одной наплавленной дорожки показана на рис. 1.




Рис. 1. Схема наплавленной дорожки

Образующийся поверхностный слой состоит из трёх зон (рис. 2). Зона 1 — «наплавка», находится над поверхностью основы и состоит в основном из материала наплавляемого порошка. Зона 2 — «проплав», находится под наплавкой и является слоем проплавления, играет роль связки между наплавкой и материалом основы, обеспечивающей определенные эксплуатационные свойства наплавленного слоя. Эта зона формируется из жидкой ванны, в составе которой находится материал основы и наплавляемой легированной стали. Зона 3 — область, испытывающая

значительные температурные воздействия, приводящие к фазовым превращениям при нагреве в твердом состоянии. Предполагается, что в этой зоне происходит диффузия легирующих элементов из зоны проплавления в зон основного металла. Эта зона образуется на расстоянии, не превышающим 10-12 мкм от зоны проплавления.

Результаты исследований микроструктуры показали, что в зоне наплавки, особенно в верхней ее части, наблюдается наличие пор и трещин, вид которых представлен на рис. З. Наличие трещин можно объяснить жесткими условиями формирования структуры слоев. Высокая скорость нагрева и охлаждения приводят к возникновению в поверхностном слое достаточно больших макронапряжений, которые в сочетании с высокой твердостью структуры приводят к появлению релаксационных трещин.




Рис. 2. Зоны наплавленного слоя. Травленый образец (x200)

Другим дефектом являются поры (рис. 3). Они расположены случайным образом по объему наплавки. Значение пористости для всех исследуемых режимов представлены в таблице 2. Определение пористости проводили с помощью металлографического микроскопа и специального программного обеспечения «Infinity Analyze». Выбор метода расчета поверхностного содержания пор вместо объемного был обусловлен небольшой глубиной пор, низкой точностью измерению глубины поры и трудоемкостью расчета. Требуемая точность расчетов достигалась благодаря измерению пористости на всей поверхности разреза на трех образцах в каждом эксперименте.



Рис. 3. Поры в наплавке (нетравленый образец) (x500)

При большой подаче порошка наплавляемой стали (4,7 г/мин) наблюдается значительное повышение количества пор. Так, для пар образцов 3 и 4 и при скорости движения лазерной головки 21 дюйм/мин и плотности мощности 0,98 $\times 10^6$ BT/cm² и 1,24 $\times 10^6$ BT/cm² пористость, равна 2,27% и 1,37% соответственно. Значительное

влияние на количество пор оказывает плотность мощности — ее увеличение приводит к снижению количества и, соответственно, объема пор. Это связано с лучшими условиями плавления металла в единице объема. Величина пористости при плотности мощности $1,11 \times 10^6$ Вт/см² и скорости подачи 25 показывает, что количество подаваемого порошка значительно влияет на количество пор. При подаче порошка 1,2 г/мин, 3.1 г/мин и 5 г/мин пористость составляет соответственно 0,05%, 0,1% и 1,14%.

Анализ данных по глубине проплава показал, что существенное влияние на нее оказывает количество подаваемого порошка при одной и той же плотности мощности. Так, для экспериментов 1 и 3 при подаче порошка 1,6 и 4,7 г/мин и плотности мощности 0,98 х10⁶ Вт/см² глубина проплава составляет соответственно 28% и 6% от общей высоты наплавки. Такую же зависимость имеют образцы в экспериментах 2 и 4: при подаче порошка 1,6 и 4,7 г/мин при плотности мощности 1,24х10⁶ Вт/см² глубина проплава составляет соответственно 31% и 4,8%.

При увеличении скорости движения лазерной головки до 29 дюйм/мин при подаче порошка 1,6 и 4,7г/мин и плотности мощности 0,98 х 10⁶ Вт/см² глубина проплава соответственно равна 40% и 9% (эксперименты 5 и 7). При увеличении плотности мощности до 1,24х 10⁶ Вт/см² глубина составляет уже 45% и 7%. Рассматривая влияние скорости перемещения лазерной головки при скоростях 20, 21, 25 и 29 дюйм/мин мы определили, что увеличение скорости перемещения и плотности мощности лазерного излучения приводит к увеличению глубины проплава. Такая зависимость наблюдается у образцов из экспериментов 1 и 5, 2 и 6, 3 и 7.

Таблица 3. Значения глубины проплава от общей высоты наплавки в %-ном отношении при различных режимах лазерной обработки

| | Глубина | Режимы . | тазерной обр | Плот- | Высота на- | |
|---------|--------------|----------|--------------------|--------|-----------------------|-------------|
| № ЭК | проплава h2, | | скорость подачи | мощ- | ность | плавки h1, |
| | % от общей | подача | | | мощно- | % от общей |
| сп. | высоты на- | порошка | лазерной | ность, | сти, х10 ⁶ | высоты на- |
| | плавленного | (г/мин) | головки, | Вт | BT/cm ² | плавленного |
| | слоя | | дюйм/мин | | | слоя |
| 1 | 28,1 | 1,6 | 21 | 309 | 0,98 | 71,9 |
| 2 | 31,3 | 1,6 | 21 | 391 | 1,24 | 68,7 |
| 3 | 6,11 | 4,7 | 21 | 309 | 0,98 | 93,89 |
| 4 | 4,8 | 4,7 | 21 | 391 | 1,24 | 95,2 |
| 5 | 39,6 | 1,6 | 29 | 309 | 0,98 | 60,4 |
| 6 | 44,7 | 1,6 | 29 | 391 | 1,24 | 55,3 |
| 7 | 9,3 | 4,7 | 29 | 309 | 0,98 | 91,7 |
| 8 | 6,8 | 4,7 | 29 | 391 | 1,24 | 93,2 |
| 9 | 13 | 3,1 | 25 | 350 | 1,11 | 87 |
| 10 | 17,4 | 3,1 | 25 | 400 | 1,27 | 82,6 |
| 11 | 45,2 | 1,2 | 25 | 350 | 1,11 | 54,8 |
| 12 | 6,4 | 5 | 25 | 350 | 1,11 | 93,6 |
| 13 | 9,3 | 3,1 | 20 | 350 | 1,11 | 90,7 |
| 14 | 19,7 | 3,1 | 30 | 350 | 1,11 | 80,3 |
| 15 | 10,95 | 3,1 | 25 | 350 | 1,11 | 89 |

Данные высоты наплавленного металла представлены в таблице 3. На величину высоты наплавленного металла (h1) оказывают влияние все три фактора лазерной обработки. В работе исследовали различное количество подаваемого порошка в зону наплавки. Подача порошка составляла 1,2, 1,6, 3,1, 4,7 и 5 г/мин. Увеличение количества подаваемого порошка в рабочую зону приводит к увеличению высоты наплавки h_1 . При плотности мощности $1,11x10^6$ Вт/см 2 и скорости 25 дюйм/мин высота наплавки составила 58,4%, 93,6% и 89% от общей высоты наплавки при подаче порошка 1,2, 3,1 и 5 г/мин соответственно (эксперименты 11, 12 и 15). Увеличение плотности мощности до $1.24 \times 10^6 \, \text{BT/cm}^2$ при водит к уменьшению наплавленного слоя. В экспериментах 1, 2, 5, 6, 7 и 8 высота слоя наплавки составляет 71,9%, 68,7%, 60,4%, 55,3%, 91,7% и 93,2% соответственно при различных плотностях мощности лазерного излучения. Значения соотношения размеров наплавки и глубины проплава даны в процентном соотношении к общей высоте наплавки.

Выводы: на формирование наплавленной зоны оказывают влияние три технологических параметра лазерной обработки: плотность мощности, скорость перемещения лазерной головки и количество подаваемого порошка. Высота на-

плавки и глубина проплавления зависят в большей степени от количества подаваемого порошка. Учитывая пористость, правильность геометрической формы, глубину проплава и высоту наплавки можно считать оптимальным режим 15: плотность мощности 1,11x106 Вт/см², скорость подачи лазерной головки 25 дюйм/мин, подача порошка 3,1 г/мин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. *Редин, Д.* Промышленное применение лазеров М.: Наука, 1981. 420 с.
- Повышение качества, надежности и долговечности изделий из конструкционных, жаропрочных, порошковых и инструментальных сталей и сплавов: Материалы краткоср. семинара 13-14 сент. / Под ред. Г.Г. Колчина. – Л., 1990. 95 с.
- 3. *Ивашко, В.С.* Поверхностное упрочнение металлов и сплавов лазерным излучением / *В.С. Ивашко, В.Б. Бабушкин, В.В. Пархимович* и др. Минск, 1990. 40 с.
- 4. *Беккерт, М.* Способы металлографического травления: справочник. Пер. с нем. 2-е изд., перераб. и доп / *М. Беккерт, Х. Клемм.* М.: Металлургия, 1988. 399 с.
- Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / 5-е изд., перераб. и доп. // Ю.А. Геллер. – М.: Металлургия, 1983. 526 с.
- 6. Гольдитейн, М.И. Специальные стали: учебник для вузов / М.И. Гольдитейн, С.В. Грачев, Ю.Г. Векслер. М.: Изд-во МИСиС, 1999. 408 с.

TECHNOLOGIES OF ALLOY STEEL BUILDING-UP WELDING ON THE BASIS FROM CARBON STEEL

© 2012 A.V. Dolgovechniy, L.A. Demidova, E.A. Morozov

Perm National Research Polytechnic University

In paper the possibility of using the method of laser building-up welding for improvement the surface properties of metals is considered. Regularities of shaping the built-up layer of steel alloy H13 on constructional carbon steel 20 at various technological conditions of building-up welding are studied. On the basis of the spent experiments tables with values of porosity and built-up layer heights are made. Degree of influence of each of three technological parameters of building-up welding on measured magnitudes is evaluated, conclusions on the optimal condition of building-up welding for the given combination of materials are made.

Key words: laser building-up welding, processing conditions, porosity, phase transformations, power density

Aleksey Dolgovechniy, Assistant at the Department "Machines Design and Technology of Processing the Materials". E-mail: etemal85@bk.ru Luiza Demidova, Leading Technologist at the Department "Machines Design and Technology of Processing the Materials" Evgeniy Morozov, Assistant at the Department "Machines Design and Technology of Processing the Materials". E-mail: john_m@list.ru